

FOXYSHOP24 THERMOISOLATION

Arbeitsschutz: Für die Arbeit mit der Thermoisolation empfehlen wir einen geeigneten Arbeitsanzug, Handschuhe und das Tragen einer Schutzbrille und beim Spritzen einen Mundschutz. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit fließendem Wasser ausspülen (nicht reiben). Nach der Arbeit ist es notwendig, die Haut mit Wasser und Seife zu reinigen und mit einer Hautcreme vor Austrocknung zu schützen.

Anwendungsgebiete: Spritz- und Spachtelmasse zur inneren Wärmeisolierung von Wänden, Decken und Fußböden im kompletten Baugewerbe und bei Sanierungen.

Untergründe: Geeignete Untergründe sind Putze, Beton, Gipskarton, Holz oder Platten aus Holznebenprodukten, Profilbleche, alte Fliesenbelege, Metalle und Glas.

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, frei von Staub, Ölen und Fetten sein. Vor der Anwendung muss der Untergrund mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden, Bei sehr glatten Flächen, wie Gas oder glasierten Fliesen muss eine quarzhaltige Haftbrücke verwendet werden. (Herstellerangaben beachten.)

Materialvorbereitung: Vor der Anwendung muss das Material langsam per Hand oder Rührwerk (maximal 600 U/min) aufgerührt werden, bis aus der pastösen eine cremige Konsistenz entstanden ist. Danach kann es mit sauberem, kaltem Wasser je nach Art der Anwendung und Saugverhalten des Untergrundes verdünnt werden (Zugabe maximal 25%). Abtönen mit Vollton- und Abtönfarben ist möglich.

Verarbeitung: Spachteln - Rollen - Streichen - Spritzen

Das Material wird in Schichtdicken von 0,8mm bis 1mm angewandt und mit Hilfe einer Zahn- oder Glättkelle aufgetragen. Nach der Trocknung kann es per Hand geschliffen oder mit einem Schwammbrett feucht verrieben und somit geglättet werden.

Die **Trocknungszeit** beträgt bei 1mm Schichtstärke und 20°C ca. 12 Stunden.

ACHTUNG! keine Zwangstrocknung. Beim Spritzen beträgt der max. Betriebsdruck 5 bar.

Überarbeitung: Die trockene Isolierschicht kann mit diffusionsoffenen Farben überstrichen werden. Bei der Anwendung auf Fußböden ist auf die trockene Isolierschicht noch eine standfeste Ausgleichmasse aufzubringen. In diesem Fall muss die Isolierschicht nochmals mit Haftgrund behandelt werden. In Nass Bereichen muss die Isolierschicht zusätzlich vor eindringender Nässe geschützt werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Nach Gebrauch sofort gründlich mit Wasser reinigen.

Transport und Lagerung: Lagertemperaturen zwischen 5°C und 25°C. Vor Frost und hohen Temperaturen schützen. Haltbarkeit min. 1 Jahr im Originalgebinde. Mit Wasser verdünntes Material innerhalb eines Monats verbrauchen.

Sicherheit und Hygiene: Das Material ist als **nicht** gefährlich, **nicht** gesundheitsgefährdend eingestuft. Beim Spritzen empfehlen wir den Einsatz von Mund- und Augenschutz.

Entsorgung: Reste des Inhalts nicht über den Hausmüll entsorgen. Die Plastikgebinde können nach entsprechender Reinigung recycelt werden.

Hergestellt für und Vertrieb durch:
FOXYSHOP24 - Gabriele Arlt - Wigandstraße 18 - 04229 Leipzig - Telefon: 034205-417581

Vor Frost schützen! Vor Kindern geschützt aufbewahren!